

Geodézie 3 (154GD3)

Téma č. 2: Geometrická nivelace.

1. Aktuální výškový systém v ČR.
2. Princip geometrické nivelace kupředu.
3. Princip geometrické nivelace ze středu.
4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.
5. Postup měření na stanovisku.
6. Zkouška nivelačního přístroje.
7. Dělení geometrické nivelace ze středu.
8. Technická nivelace.
9. Přesná nivelace.
10. Chyby a přesnost nivelace.
11. Speciální nivelační práce.
12. Poznámka k měření „mimo ČSNS“.

1. Aktuální výškový systém v ČR.

1. Česká státní nivelační síť (ČSNS), Balt po vyrovnání (Bpv).
2. Normální výšky (kvazigeoid).
3. Základní výškové bodové pole (udržuje Zeměměřický úřad)
 1. 12 základních výškových bodů.
 2. Síť I. (cca 16 tis. bodů), II. (cca 20 tisíc) až III. řádu (cca 48 tisíc).
4. Podrobné výškové bodové pole (spravují katastrální úřady).
 1. nivelační síť IV. řádu,
 2. plošné nivelační síť,
 3. stabilizované body technických nivelací.



Technické požadavky na body jsou dány vyhláškou č. 31/1995, kde jsou popsány způsoby stabilizace, požadovaná přesnost a obsah nivelačních údajů o bodech.

Údržba ZVBP se řídí: „Metodický návod pro práce v základním výškovém bodovém poli“, ZÚ, Praha 2003. (Popsáno i správné zavádění korekcí v Bpv).

2. Princip geometrické nivelace kupředu.


Prakticky se nepoužívá! Nemá hlavní výhody geometrické nivelace ze středu.

$$\Delta H_{AB} = v_p - l_B$$



3. Princip geometrické nivelace ze středu.

Je základní, nepoužívanější a nejpřesnější běžně dostupnou metodou. Výšková bodová pole a jejich stabilizace byly navrženy a realizovány pro nivelační měření.




Latě svisle, záměra vodorovně.

Lámání pořadu ve stanovisku!

3. Princip geometrické nivelace ze středu.

Pokud je vzdálenost bodů A a B větší nebo je mezi nimi velké převýšení, celková vzdálenost se rozdělí na několik nivelačních sestav a pak platí $h_{AB} = \Sigma Z - \Sigma p$.



Nivelační sestavy mezi dvěma sousedními (stabilizovanými) nivelačními body tvoří nivelační oddíly a ty pak tvoří nivelační pořady.

4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

1. Dělení nivelačních přístrojů.

Dělení podle „zdroje světla“:

- optické,
- laserové.

Dělení podle způsobu urovnání záměrné přímky do vodorovné polohy):

- **libelové** (záměra se uvede do vodorovné polohy urovnáním nivelační libely),
- **kompensátorové** (záměra se urovná samočinně pomocí kompenzátoru, kompenzátor je kyvadlo, které se do potřebné polohy přivede působením zemské tíže, pracuje jen v určitém rozsahu, musí být proto urovnána krabicová libela).

Dělení podle způsobu odečítání

- vizuální,
- digitální (čárový kód).

4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

1. Dělení nivelačních přístrojů.

Dělení podle přesnosti:


- Velmi přesné ($\sigma_0 \leq 0,3 \text{ mm}$).
- Přesné ($0,3 \text{ mm} < \sigma_0 \leq 1,5 \text{ mm}$).
- Technické ($1,5 \text{ mm} < \sigma_0 \leq 5,0 \text{ mm}$).
- S nižší přesností ($5 \text{ mm} < \sigma_0$).

Směrodatná odchylka (střední chyba) obousměrné nivelace σ_0 je charakteristika přesnosti převýšení určeného průměrem z měření tam a zpět po trase o délce 1 km. Směrodatná odchylka převýšení (=průměru z tam a zpět) určeného měřením po trase o délce L_{km} se určí $\sigma_{hL} = \sigma_0 \cdot \sqrt{L_{km}}$.

Nezaměňovat s typem nivelace, ten nutno spojit nejen s přesností přístroje, ale i pomůckami, postupem a zásadami měření.


4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

2. Niveláčnický přístroj optický - libelový.



4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

1. Niveláčnický přístroj optický - libelový.



Osové podmínky niveláčnických přístrojů:

1. Osa krabicové libely má být kolmá k vertikální ose $L' \perp V$.
2. Vodorovné vlákno ryskového kříže Z má být kolmé k vertikální ose $Z \perp V$.
3. Osa nivelační libely má být rovnoběžná se záměrnou přímkou $L \parallel Z$.

4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

3. Niveláčnický přístroj optický.



4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

3. Niveláčnický přístroj optický.




4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

3. Niveláčnický přístroj optický.




4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

3. Niveláčnický přístroj optický.



4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

3. Niveláčnický přístroj optický.



4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

4. Niveláčnický přístroj „digitální“.



4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.


5. Niveláčnický přístroj „laserový“.



4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.


6. Niveláčnické latě.

(pomůcka pro urovnání – krabicová libela).



4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

6. Niveláčnické latě.




4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

6. Niveláčnická latě.



4. Pístroje a pomůcky pro nivelaci.

7. Přechodná stabilizace bodů – nivelační podložky, hřeb.



(dřevěné kolíky se šroubem s půlkulatou hlavou v neúnosném terénu).

4. Přístroje a pomůcky pro nivelaci.

8. Stativy.



5. Postup měření na stanovisku.

1. Pevné postavení stativu s přístrojem, zašlápnutí noh na zpevněném i nezpevněném terénu, přibližně vodorovná deska stativu.
2. Zaostření ryskového kříže (první měření), kontrola.
3. Horizontace přístroje podle krabicové libely, kontrola.
4. Záměra vzad
 1. Zacílení na lať a zaostření (čte se u středu ryskového kříže),
 2. *Urovnání nivelační libely,
 3. Čtení na lati.
5. Záměra vpřed
 1. 1. Zacílení na lať a zaostření (čte se u středu ryskového kříže),
 2. *Urovnání nivelační libely,
 3. Čtení na lati.

6. Zkouška nivelačního přístroje.

Polní test kvality a správné rektifikace přístroje.

Správné převýšení $h_{AB} = z' - p'$,

Převýšení $h'_{AB} = a' - b'$,


$\varphi = (h_{AB} - h'_{AB}) / (2s)$,

kde s je délka záměry ze středu. Možno zavádět početní opravy pro nestejně dlouhé záměry.

Rektifikace krabicové libely.

Vodorovnost ryskového kříže.

Rektifikace libely latě.



7. Dělení geometrické nivelace ze středu.

1. Technická nivelace (TN).
2. Přesná nivelace (PN).
3. Velmi přesná nivelace (VPN).
4. Zvlášť přesná nivelace (ZPN).

VPN a ZPN jsou záležitostí výuky Teoretické (vyšší) geodézie. Zvyšují se zde požadavky na přesnost a postupy měření jsou více zaměřeny na potlačení systematických chyb měření na dlouhých tratích.

8. Technická nivelace.

Technická nivelace se provádí nivelačními přístroji, pro jejichž směrodatnou kilometrovou odchylku platí $\sigma_{\text{km}} \leq 5,0$ mm, zvětšení dalekohledu je nejméně šestnáctinásobné, citlivost nivelační libely alespoň 60" (na 2 mm dílek stupnice) nebo v koincidenční úpravě 80" / 2 mm nebo kompenzátor odpovídající přesnosti. Dále se používají nivelační latě dlouhé 2 – 4 m, celistvé nebo různým způsobem skládací se zařízením na zajištění svislosti (krabicová libela) se zřetelným dělením (zpravidla po 0,01 m), a nivelační podložky ploché, kruhové nebo trojúhelníkového tvaru. V případě použití digitálních nivelačních přístrojů a pomůcek by tyto měly splňovat dříve uvedené vlastnosti.

Délky záměr se volí s ohledem na sklonitost terénu, požadovanou přesnost, stav atmosféry, způsob čtení latí. Zpravidla se nerozměřují, ale krokují. Volí nejvýše do 120 m, což je z praktického hlediska hodnota příliš velká, doporučuje se max. 60 m – 80 m.

(Technologický postup pro technickou nivelaci, Český úřad geodetický a kartografický, Praha 1984.)

8. Technická nivelace.

1. Kritéria přesnosti.

Z požadavku na maximální směrodatnou kilometrovou odchylku pro TN (5 mm) a dodržení všech uvedených požadavků a navíc při použití celistvých 2 – 3 metrových latí a při trvalé stabilizaci připojovacích bodů:

Mezní rozdíl měření tam a zpět:

$$\Delta_M = 20 \cdot \sqrt{L_{km}} \quad [mm].$$

Mezní rozdíl měření tam a známých (bezchybných) výšek:

$$\Delta_M = 20 \cdot \sqrt{\frac{L_{km}}{2}} \quad [mm].$$

Necelistvé latě, netrvalá stabilizace koncových bodů: 20 → 40.

8. Technická nivelace.

2. Zápisník – měření Tam a Zpět.

Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci

Číslo bodu	Čtení na lati			Nadmořská výška horizontu stroje	Nadmořská výška bodu		Poznámka
	přestavového	bočného			přestavového	určeného bočně	
	vzad +	vpřed -	bočně -				
10	0,861						20 $H_{10} = 385,214$ m; Bpv
		1,441					20
	1,482						30 $h_{10,8} = -0,243$ m
		1,468					30
	1,659						25 $h_{8,10} = +0,241$ m
		1,499					25
	1,740						30 $\Delta = 0,002$ m
8		1,577					30
	5,742	5,985					210
8	1,570						$\Delta_M = 40 \cdot \sqrt{L_{km}}$
		1,733					$\Delta_M = 40 \cdot \sqrt{0,210} = 18$ mm
	1,491						$\Delta_M > \Delta$ - měření vyhovuje
		1,651					
	1,465						
		1,488					
	1,440						$^p h_{10,8} = -0,242$ m
10		0,853					
	5,966	5,725					$H_8 = 384,970$ m; Bpv

8. Technická nivelace.

3. Zápisník – měření tam mezi známými body.

Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci

Číslo bodu		Čtení na lati			Nadmořská výška horizontu stroje	Nadmořská výška bodu		Poznámka
přesta- vového	bočného	vzad +	vpřed -	bočně -		přestavového	určeného bočně	
10		0,861			386,075	385,214		20 $H_{10} = 385,214$ m; Bpv
			1,441			384,634		20 $H_8 = 384,974$ m; Bpv
		1,482	+1		386,117			30
			1,468			384,649		30
		1,659	+1		386,309			25 $v_{h_{10,8}} = -0,240$ m
	B1			1,243			385,066	$m_{h_{10,8}} = -0,243$ m
	B2			1,691			384,618	$\Delta = +0,003$ m
21			1,499			384,810		25
		1,740	+1		386,551			30
8			1,577			384,974		30
		5,742	5,985					210
								$\Delta_M = 40 \cdot \sqrt{L_{km}/2}$
								$\Delta_M = 40 \cdot \sqrt{0,105} = 13$ mm
								$\Delta_M > \Delta$ - měření vyhovuje
								počasí, přístroj, měřil, zapsal, vypočetl, kontroloval!

Kontrola!

9. Přesná nivelace.

Využívá se pro mnoho přesných prací nejen při údržbě bodových polí, ale také v inženýrské geodézii např. při sledování posunů. Zde se potom konkrétní technologie přizpůsobuje účelu.

Přesná nivelace se provádí nivelačními přístroji, pro jejichž směrodatnou kilometrovou odchylku platí $\sigma_{km} \leq 1,5$ mm, zvětšení dalekohledu je nejméně 24x, citlivost nivelační libely alespoň 20,6" (na 2 mm dílek stupnice) nebo v koincidenční úpravě 41" / 2 mm nebo kompenzátor odpovídající přesnosti. Dále se používají těžké nivelační podložky. V případě použití digitálních nivelačních přístrojů a pomůcek by tyto měly splňovat dříve uvedené vlastnosti.

Délky záměr se rozměřují s přesností na 0,1 m. Měření se provádí vždy tam a zpět, v jinou denní dobu.

Podle využití se další požadavky liší.

(Metodický návod v ČSNS, Zeměměřický úřad, Praha 2003).

9. Přesná nivelace.

Požadavky na přístroje a pomůcky pro práce v ČSNS (podle “Metodický návod v ČSNS, Zeměměřický úřad, Praha 2003”).

Nivelační přístroj

- konstantní délka dalekohledu,
- střední chyba urovnání do vodorovné roviny nejvýše 0,2“,
- optický mikrometr umožňující čtení na lati se střední chybou menší než 0,1 mm.

Nivelační stativ

- pevný.

Nivelační latě

- celistvé, 3 m dlouhé, se dvěma stupnicemi (posunutě o konstantní hodnotu – 60650 nebo 59250) na invarovém pásku, nebo kódová stupnice s odečítáním s přesností 0,1 mm,
- citlivost urovnávací rektifikovatelné libely nejméně 15’,
- plocha patky latě se má shodovat s počátkem dělení základní stupnice.

9. Přesná nivelace.

Požadavky na přístroje a pomůcky pro práce v ČSNS.

Zásady měření:

Délka laťového metru se určuje porovnáním s normálním etalonem,

Před měřením se provede přezkoušení nivelační soupravy a observátorů na nivelačním okruhu či základně.

Mezi dvěma značkami v nivelačním oddíle je jedna nebo sudý počet přestav.

Stanovisko přístroje se určuje s excentricitou nejvýše 0,5 m, při nestejně dlouhých záměrách se uváží vliv zakřivení zemského povrchu.

Nivelační oddíl se měří celý najednou, měření se přerušuje pouze na nivelačním bodě.

Přístroj a lať se před měřením nechají přizpůsobit teplotě vzduchu.

9. Přesná nivelace.

Požadavky na přístroje a pomůcky pro práce v ČSNS.

Zásady měření:

Při měření je třeba chránit nivelační přístroj před přímým osvětlením a před nárazy větru.

Měří se jen v době klidného a zřetelného obrazu.

Mezi dopolední a odpolední observaci se vloží přestávka nejméně 2 hod.

Začíná se měřit nejdříve půl hodiny po východu Slunce a končí se s měřením alespoň půl hodiny před západem Slunce.

9. Přesná nivelace.

Požadavky na přístroje a pomůcky pro práce v ČSNS.

--- PN ---

K měření se použije pár latí, při měření zpět se jejich pořadí zamění. Pokud je jen jedna sestava, použije se jedna lať.

Největší přípustná délka záměry je 50 m, minimální výška záměry nad terénem je 0,5 m; zpět se smí měřit týž den, ale v jinou denní dobu.

--- VPN ---

Největší přípustná délka záměry je 40 m, záměra je nejméně 0,8 m nad terénem. Při délce záměr kratší než 20 m může výška záměry klesnout úměrně délce záměry až na 0,4 m.

Směr zpět se měří v jiném dni a v jinou denní dobu než směr tam.

--- ZPN ---

Maximální délka záměry je 35 m.

9. Přesná nivelace.

Kritéria přesnosti pro práce v ČSNS.

--- IV. řád, PNS (PN) ---

(empirické vzorce, neodpovídají odvozením dle TChVP)

Kontrola měření tam a zpět

$$\Delta_M = 5 \cdot \sqrt{R_{km}}, \quad \Delta_M = 5 \cdot \sqrt[3]{L_{km}^2},$$

Kontrola nivelované převýšení - vypočtené ze známých výšek:

$$\Delta_M = 2 + 5 \cdot \sqrt{R_{km}}, \quad \Delta_M = 2 + 5 \cdot \sqrt[3]{L_{km}^2},$$

R ... nivelační oddíl.

L ... nivelační úsek;

(poznámka: Kritérium přesnosti neodpovídá použití přístroje se $\sigma_0 = 1,5 \text{ mm}$, ale $\sigma_0 = 1,25 \text{ mm}$).

9. Přesná nivelace.

Kritéria přesnosti pro práce v ČSNS.

--- III. řád, (PN) ---

(empirické vzorce, neodpovídají odvozením dle TChVP)

Kontrola měření tam a zpět

$$\Delta_M = 3 \cdot \sqrt{R_{km}}, \quad \Delta_M = 3 \cdot \sqrt[3]{L_{km}^2},$$

Kontrola nivelované převýšení - vypočtené ze známých výšek:

$$\Delta_M = 2 + 3 \cdot \sqrt{R_{km}}, \quad \Delta_M = 2 + 3 \cdot \sqrt[3]{L_{km}^2},$$

R ... nivelační oddíl.

L ... nivelační úsek;

(poznámka: Kritérium přesnosti odpovídá použití přístroje se $\sigma_0 = 0,75 \text{ mm}$).

9. Velmi přesná nivelace.

Kritéria přesnosti pro práce v ČSNS.

--- II. řád, (VPN) ---

(empirické vzorce, neodpovídají odvozením dle TChVP)

Kontrola měření tam a zpět

$$\Delta_M = 2,25 \cdot \sqrt{R_{km}}, \quad \Delta_M = 2,25 \cdot \sqrt[3]{L_{km}^2},$$

Kontrola nivelované převýšení - vypočtené ze známých výšek:

$$\Delta_M = 2 + 2,25 \cdot \sqrt{R_{km}}, \quad \Delta_M = 2 + 2,25 \cdot \sqrt[3]{L_{km}^2},$$

R ... nivelační oddíl.

L ... nivelační úsek;

(poznámka: Kritérium přesnosti odpovídá použití přístroje se $\sigma_0 = 0,56 \text{ mm}$).

9. Velmi přesná nivelace.

Kritéria přesnosti pro práce v ČSNS.

--- I. řád, (VPN) ---

(empirické vzorce, neodpovídají odvozením dle TChVP)

Kontrola měření tam a zpět

$$\Delta_M = 1,5 \cdot \sqrt{R_{km}}, \quad \Delta_M = 1,5 \cdot \sqrt[3]{L_{km}^2},$$

Kontrola nivelované převýšení - vypočtené ze známých výšek:

$$\Delta_M = 2 + 1,5 \cdot \sqrt{R_{km}}, \quad \Delta_M = 2 + 1,5 \cdot \sqrt[3]{L_{km}^2},$$

R ... nivelační oddíl.

L ... nivelační úsek;

(poznámka: Kritérium přesnosti odpovídá použití přístroje se $\sigma_0 = 0,37 \text{ mm}$).

9. Přesná nivelace.

Zápisník PN

Výškový systém XXX

Převýšení z I. stupnice m	Čtení na lati vzad		Převýšení z II. stupnice m	Převýšení z I. stupnice m	Čtení na lati vpřed		Převýšení z II. stupnice m	Délka záměr m	Číslo latě	Stručný místopis nivelačního bodu. Výpočet převýšení z obou stupnic opraveného o korekci z délky laťového metru.	Datum, čas, teplota, povětrnost a j.
	I. stupnice	II. stupnice			I. stupnice	II. stupnice					
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	
										Přenos	
	34991	95643			39565				3181	34 Č, Rest Jezerka, Pha 4 Bráník 194,0201 m	
		60652	+2			100214	-1	32			
	14356	75007			44788					R = 0,250 km	
		60651	+1			105439	+1	28		$h_{34,33} = -10,40935:2$	
	12926	73577			49874					$h_{34,33} = -5,20468$	
		60651	+1			110525	+1	30		$o = 0,0000504 * h$	
	16481	77132			48622					$o = -0,00026$ m (Oprava z laťového metru).	
		60651	+1			109273	+1	35	3181	$h_{34,33} = -5,20494$	
	78754	321359	+5		182849			125		33 Č, skála, Pha 4 Bráník 188,8193 m	
						425451	+2				
							-10,4092				
							-10,4095				

Délka laťového metru 1,0000504 m;

10. Chyby a přesnost nivelace.

Hrubé chyby, omyly

- Zejména chybné čtení na lati (záměna rysek), opomenutí urovnání přístroje, odečtení podle jiné rysky (ryskový dálkoměr) apod.
- Lze odstranit důslednou kontrolou výsledků měření.

Nevyhnutelné chyby

- Odstranit nelze, lze je vhodným postupem měření a kvalitní rektifikací pomůcek potlačit.
- **Náhodné chyby**
- **Systematické chyby**

Náhodné chyby

- Nevodorovnost záměrné přímky (sklon záměrné přímky) - urovnání,
- Čtení na lati,
- Chyba z přeostření (paralaxa),
- Chyba z nestejnoměrného dělení stupnice.

10. Chyby a přesnost nivelace.


Systematické chyby

- Vliv zakřivení Země (zdánlivý x skutečný horizont),
- nevodorovnost záměrné přímky (sklon záměrné přímky),
 - libelové,
 - kompenzátorové přístroje,
- vliv svislé složky refrakce,
- nesprávná hodnota laťového metru,
- vliv nesvislé polohy latě,
- změny výšek přístroje a latí během měření,
 - změna výšky přístroje,
 - změna výšky latě,
- vliv teplotních změn na přístroj a latě,

- změny výšky nivelačního bodu
 - sedání zděných objektů, vysychání, bobtnání a promrzání půdy,
 - pohyby Zemské kůry,
- oscilace tížnice (gravitační působení Slunce a Měsíce).


11. Speciální nivelační práce.

Překonání překážky (vodního toku) – nutnost nestejně dlouhých záměr.



11. Speciální nivelační práce.

Plošná nivelace




Pouze historicky, v současné době rychleji i s polohou totální stanicí s přesností odpovídající TN.

11. Speciální nivelační práce.

Hlubkové připojení pásmem

- přenesení výšky do výkopu, kanalizace, dolu či výškové budovy,

Znázorněn je případ, kdy je nula pásma nahoře.



$$H_B = H_A + z_1 - (z_2 - p_1) - p_2 = H_A + z_1 + p_1 - z_2 - p_2.$$

12. Poznámka k měření „mimo ČSNS“.

Při měření pro specifické účely (obvykle IG) není měření vázáno uvedenými kritérii přesnosti, lze používat přístroje dle požadavků přesnosti na konkrétní účel.

Kritéria hodnotící dosažení požadované přesnosti se zde odvozují dle zásad vyrovnávacího počtu – více viz předmět vyrovnávací počet a zejména IG.

Konec