

- Název úlohy:** Cyclone 360 – registrace dat ze skeneru P40
- Zadání:** Provedte registraci naměřených dat ze skeneru Leica P40 v softwaru Cyclone 360. Připravte vhodný výstup pro následné zpracování 3D modelu v softwaru Geomagic Wrap.
- Lokalita:** Fsv ČVUT v Praze
- Pomůcky:** Software Cyclone 360
- Postup**
- 1) Import naměřených dat do softwaru Cyclone 360
 - 2) vyhodnocení identických bodů
 - 3) zhodnocení přesnosti registrace
 - 4) Finalizace registrace, export dat
- Výstup:** Ze cvičení se odevzdává jednoduchá technická zpráva. Studenti si uloží exportovaná data pro následné použití.
- Literatura:** Přednášky z LSK, Návod k softwaru Cyclone 360